

BŪSTO ATNAUJINIMO PROGRAMA




Kuriame Lietuvos ateitį

**24-ių butų gyvenamojo namo
Tauragės Dvaro g. 32, 72134 Taurų k., Tauragės r. sav.
ATNAUJINIMO (modernizavimo) PROJEKTAS**

**2018 m. liepos mėn.
Tauragė**

| | |
|-------|---|
| Dalis | EKONOMINĖ – namo atnaujinimo (modernizavimo) INVESTICIJŲ PLANAS |
|-------|---|

| | | | |
|---|---|---------|------------|
| Užsakovas | Uždaroji akcinė bendrovė „Tauragės butų ūkis“ Direktorius Egidijus Vaitiekus Prezidento g. 17, Tauragė Tel. 8 446 61711 | Parašas | Data |
|   | | | 2018-06-24 |


| | | | | |
|----------------------------------|---|--|--|------------|
| Investicijų plano rengėjas |  | A.J. NAUDŽIŪNO INŽINERINĖ KONSULTACINĖ FIRMA Įmonės kodas 141979959 Ryšininkų g. 6-40 91117 Klaipėda Registracijos nr.: IP01-72 naudziunas.ikf@gmail.com Tel.: +370 687 80440 | | |
| Objekto numeris | Pareigos | Vardas, pavardė | Parašas | Data |
| 266 – InPl | Investicijų plano rengimo vadovas | Mantas Naudžiūnas |  | 2018-07-24 |

| | | | | |
|-----------|----------|-----------------|---------|------|
| Suderinta | Pareigos | Vardas, pavardė | Parašas | Data |
| | | | | |



TURINYS

| | |
|--|----|
| I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS | 2 |
| II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI | 3 |
| 1. Daugiabučio gyvenamojo namo tipo apibūdinimas | 3 |
| 2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai | 4 |
| 3. Namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas | 5 |
| 4. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas | 6 |
| 5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės | 7 |
| 6. Numatomų įgyvendinti priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas | 8 |
| Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių I VARIANTAS | |
| 7. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių skaičiuojamomoji kaina | 9 |
| 8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina | 10 |
| 9. Projekto įgyvendinimo planas | 10 |
| 10. Projekto finansavimo planas | 11 |
| 11. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų savininkams | 12 |
| 12. Didžiausia (leistina) mėnesinė įmoka | 13 |
| 13. Preliminarus kredito gražinimo terminas | 13 |
| 14. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas | 13 |
| Namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių II VARIANTAS | |
| 7. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių skaičiuojamomoji kaina | 14 |
| 8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina | 15 |
| 9. Projekto įgyvendinimo planas | 15 |
| 10. Projekto finansavimo planas | 16 |
| 11. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų savininkams | 17 |
| 12. Didžiausia (leistina) mėnesinė įmoka | 18 |
| 13. Preliminarus kredito gražinimo terminas | 18 |
| 14. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas | 18 |
| 15. Priedai | 19 |



I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Investicijų planas yra daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybų ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų savininkams.

24-ių butų gyvenamojo namo Tauragės Dvaro g. 32 Tauragėje atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas rengiamas pagal 2018 m. liepos 9 d. sutartį nr. 627 tarp UAB „Tauragės butų ūkis“ ir A.J. Naudžiūno inžinerinės konsultacinės firmos. Investicijų plano rengimo vadovas - pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertas Mantas Naudžiūnas, kvalifikacijos atestatas nr. 0076, išduotas 2012-01-12 (pirmą kartą išduotas 2007-02-05).

Namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas rengiamas vadovaujantis:

1. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimas nr. 1213).
2. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašu (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymas nr. D1-677).
3. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklėmis (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimas nr. 1725).
4. Aktualiaus Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymų ir nutarimų pakeitimais ar papildymais.
5. A.J. Naudžiūno inžinerinės konsultacinės firmos 2018 m. liepos 23 d. išduotu Pastato energinio naudingumo sertifikatu nr. KG-0076-00538. Remiantis pastato energinio naudingumo sertifikato duomenimis skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti vienam kvadratiniam metrui pastato naudingojimo ploto sudaro 454,84 kWh per metus, pastato energinio naudingumo klasė - F.
6. Gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnale užregistruotas įrašais apie namo būklės stebėjimus.
7. A.J. Naudžiūno inžinerinės konsultacinės firmos 2018 m. liepos 9 d. atliktais namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenimis.
8. Gyvenamojo namo butų savininkų sprendimais, kokias namo atnaujinimo (modernizavimo) energinį efektyvumą didinančias ir kitas priemones numatyti investicijų plane.

Daugiabučio gyvenamojo namo atnaujinimo (modernizavimo) preliminarūs darbų kiekiai nustatomi pagal natūrinių matavimų duomenis, atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo (statybos darbų) preliminari kaina apskaičiuojama vadovaujantis rinkos kainomis, sustambintais statybos darbų kainų apskaičiavimais, taip pat Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) skaičiuojamujų kainų nustatymo rekomendacijomis, įrašytomis valstybės įmonės Statybos produktų sertifikavimo centro Juridinių asmenų, fizinių asmenų ir mokslo įstaigų parengtų rekomendacijų dėl statinių statybos skaičiuojamujų kainų nustatymo sąraše.



II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabučio gyvenamojo namo tipo apibūdinimas

| | | |
|------|--|----------------------------------|
| 1.1. | Namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas) | Plytų mūras |
| 1.2. | Aukštų skaičius | 3 |
| 1.3. | Statybos metai / rekonstravimo metai | 1960 |
| 1.4. | Pastato energinio naudingumo klasė, pastato energinio naudingumo sertifikato numeris, pastato energinio naudingumo sertifikato išdavimo data | F KG-0076-00538 2018-07-23 |
| 1.5. | Užstatytas plotas, m ² | 429 |
| 1.6. | Namui priskirto žemės sklypo plotas, m ² | Žemės sklypas nepriskirtas * |
| 1.7. | Atkuriamoji namo vertė, Eur. | Nėra duomenų * |

Pastaba.

* Duomenys iš Valstybės įmonės „Registru centras“ išrašo (2018-07-02).

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelė

| Eil. nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis, vnt. | Pastabos |
|-------------|--|--------------------|-----------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2.1. | Bendrieji rodikliai | | | |
| 2.1.1. | Butų skaičius | vnt. | 24 | |
| 2.1.2. | Butų naudingasis plotas | m ² | 901,50 | Duomenys iš Valstybės įmonės „Registru centras“ išrašo (2018-07-19). |
| 2.1.3. | Negyvenamujų patalpų skaičius | vnt. | - | |
| 2.1.4. | Negyvenamujų patalpų bendrasis plotas | m ² | - | |
| 2.1.5. | Namo naudingasis plotas (3.1.2. + 3.1.4) | m ² | 901,50 | |
| 2.2. | Sienos | | | |
| 2.2.1. | Fasadinių sienų plotas (atėmus angų plotus) | m ² | 711,50 | 52 cm storio plytų mūras. |
| 2.2.2. | Fasadinių sienų šilumos perdavimo koeficientas | W/m ² K | 1,27 | Šilumos perdavimo koef. U apie 4 kartus didesnis už leistinaji. |
| 2.2.3. | Cokolio plotas (antžeminė dalis) | m ² | 65,21 | |
| 2.2.4. | Cokolio šilumos perdavimo koef. | W/m ² K | 2,06 | 55 cm monolitinis betonas. |
| 2.3. | Stogas | | | |
| 2.3.1. | Stogo (3-io aukšto perdangos) plotas | m ² | 428,84 | Šlaitinis su išoriniu lietaus vandens nuvedimu. |
| 2.3.2. | Stogo šilumos perdavimo koeficientas | W/m ² K | 1,44 | Šilumos perdavimo koef. U apie 5,8 kartus didesnis už leistinaji. |
| 2.4. | Langai ir lauko durys | | | |
| 2.4.1. | Butų langų skaičius, iš jų: | vnt. | 36 | Langų piešinys skirtinas. |
| 2.4.1.1. | Langų, pakeistų i mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius | vnt. | 28 | Langai su stiklo paketais, šilumos perdavimo koef. U \leq 1,7 W/m ² K. |
| 2.4.2. | Butų langų plotas, iš jų: | m ² | 130,98 | Langų piešinys skirtinas. |
| 2.4.2.1. | Langų, pakeistų i mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas | m ² | 115,84 | Langai su stiklo paketais, šilumos perdavimo koef. U \leq 1,7 W/m ² K. |
| 2.4.3. | Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių) langų skaičius | vnt. | 4 | 1-oje laiptinėje langai plastikiniai su stiklo paketais, šilumos perdavimo koef. U \leq 1,7 W/m ² K. |
| 2.4.4. | Bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių) langų plotas, iš jų: | m ² | 8,10 | 2-oje laiptinėje langai seni mediniai, šilumos perdavimo koef. U \geq 2,5 W/m ² K. |
| 2.4.4.1. | Pakeistų bendojo naudojimo patalpų langų plotas | m ² | 4,05 | |
| 2.4.5. | Lauko durų skaičius | vnt. | 2 | |
| 2.4.6. | Lauko durų plotas | m ² | 3,80 | Metalinės durys, šilumos perdavimo koef. U \geq 2,2 W/m ² K.. |
| 2.5. | Grindys ant grunto | | | |
| 2.5.1. | Grindų ant grunto plotas | m ² | 374,20 | Monolitinis betonas. |
| 2.5.2. | Grindų ant grunto šilumos perdavimo koeficientas | W/m ² K | 0,81 | Šilumos perdavimo koef. U apie 2,3 karto didesnis už leistinaji. |



3. Namų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas

2 lentelė

| Eil. nr. | Vertinimo objektas | Bendras įvertinimas* | Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.) | Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdymo datai) |
|-------------|--|-------------------------|---|---|
| 3.1. | Sienos (fasadinės) | 2 | Sienos - 52 cm storio plytų mūras, iš lauko ir vidaus tinkuotas. Tinkas iš lauko pusės sutrūkinėjės, atitrūkės nuo mūro, vietomis nukritės, sienos dréksta, pelyja, šaltuoju metu laiku peršala, per sienas ypatingai dideli šilumos nuostoliai. Sienų šilumos perdavimo koef. $U \approx 1,14 \text{ W/m}^2\text{K}$ apie 4 kartus didesnis už leistinąjį $U_{MN} \leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Jėjimo į 2-ąją laiptinę stogelio būklė avarinė. | 1. A.J. Naudžiūno inžinerinės konsultacinės firmos 2018-07-09 atlikta namo vizualinė apžiūra. Apžiūros aktas nr. VAA-01 (2018-07-09), vykdymo data: Mantas Naudžiūnas. |
| 3.2. | Pamatai, cokolis, nuogrinda | 2 | Pamatai ir cokolis - 55 cm storio betoniniai monolitiniai. Cokolis tinkuotas, tinkas nukritės, apaugės samanomis, būklė bloga. Nuogrindos betonas suirės, nuogrinda išvaryta, apaugusi samanomis, būklė bloga. | 2. A.J. Naudžiūno inžinerinės konsultacinės firmos 2018-07-23 išduotas Pastato energinio naudingumo sertifikatas nr. KG-0076-00538. Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas Mantas Naudžiūnas. |
| 3.3. | Stogas (viršutinio aukšto perdanga) | 2 | Stogas šlaitinis, dengtas banguoto asbestinio šiferio lakštais, su išoriniu lietaus vandens nuvedimu lietloviais ir lietvamzdžiais. Danga nesandari, pralaidi vandeniu, vanduo patenka į palėpę. Palėpės grindys apšiltintos apie 15 cm storio šlako sluoksniu, apšiltinimas nepakankamas. Šilumos perdavimo koef. $U \approx 1,44 \text{ W/m}^2\text{K}$ 5,8 karto didesnis už leistinąjį $U_{MN} \leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$ pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Per perdangą ir stogą dideli šilumos nuostoliai. | 3. Priedai prie Pastato energinio naudingumo sertifikato nr. KG-0076-00538 pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai ir priemonių pastato energiniams naudingumui gerinti įvertinimas. |
| 3.4. | Langai butuose | 4/2 | 88 % langų butuose pakeista langais su stiklo paketais. Tarpa tarp rėmų ir sienų užpildyti poliuretaninėmis putomis, įrengtos naujos lauko ir vidaus palangės. Langai atitinka 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus, jų būklė gera. Likusieji langai seni mediniai, nesandarūs. Senų langų kamša tarp sienos ir staktos nepakankama, langai prapučiami vėjo, praleidžia šaltą orą į pastato patalpas, per senus langus dideli šilumos nuostoliai. | 4. Gyvenamojo namo techninės priežiūros žurnale užregistruoti įrašai apie gyvenamojo namo nuolatinius būklės stebėjimus, kasmetines apžiūras, neeilines apžiūras. |
| 3.5. | Langai ir lauko durys laiptinėse | 3 | 1-oje laiptinėje langai pakeisti plastikiniai langais su stiklo paketais, langai atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus, jų būklė gera. 2-oje laiptinėje langai seni mediniai, nesandarūs, pralaidūs šalčiui ir vėjui. Durys metalinės, šiluminės savybės ir sandarumas nepakankami. -oje laiptinėje tambūro durų néra, 2-oje laiptinėje tambūro senos, visiškai susidėvėjusios. | |
| 3.6. | Šildymo inžinerinės sistemos | 2 | Gyvenamasis namas prie miesto šilumos tinklų neprijungtas, patalpų šildymui butuose įrengtos krosnys. | |
| 3.7. | Karšto vandens inžinerinės sistemos | 3 | Karštas vanduo ruošiamas individualiai butuose elektriniuose tūrikuose šildytuvuose. | |
| 3.8. | Vandentiekio inžinerinės sistemos | 2 | Vamzdynai ekspluatuojami nuo namo pastatymo pradžios, susidėvėję. | |



| | | | | |
|-------|--|---|--|--|
| 3.9. | Buitinių nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos | 2 | Nuotekų stovai ir vamzdžiai eksploatuojami nuo namo pastatymo pradžios, susidėvėję, nesandarūs. | |
| 3.10. | Lietaus vandens nuotekų inžinerinės sistemos | 3 | Įrengti nauji cinkuotos skardos lietaus vandens surinkimo lietloviai ir didžioji dalis lietvamzdžių, būklė gera, tačiau lietaus vanduo iš lietvamzdžių vanduo nukreiptas ant žemės šalia pastato, vanduo patenka ant cokolio, pamatu, cokolis, pamatai dréksta, peršala. | |
| 3.11. | Vėdinimo inžinerinės sistemos | 3 | Ventiliacija natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas vyksta per langą ir durų nesandarumus, varstomus langus ir duris, oro ištraukimas vyksta per ventiliacijos kanalus. | |
| 3.12. | Elektros bendrosios inžinerinės sistemos | 2 | Įranga elektros įvadinėje spintoje ir paskirstymo skydeliuose laiptinėse sena, magistraliniai elektros kabeliai alumininiai, jų skerspjūvis nepakankamas. Laiptinėse įrengtas apšvietimas su judesio davikliais. | |

* – Įvertinimo skale: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti);

1 – labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei, galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų)

4. Namo esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas

4.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį, 2015-2018 metai

3 lentelė

| Eil. nr. | Rodiklis | Mato vnt. | Kiekis | Pastabos |
|----------|--|--|------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4.1.1. | Skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis | kWh/m ² /metus | 454,84 | Remiantis Pastato energinio naudingumo sertifikatu nr. KG-0076-00538. |
| 4.1.2. | Namo energinio naudingumo klasė | klasė | F | |
| 4.1.3. | Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį | kWh/m ² /metus kWh/m ² /metus | 163941 181,85 | Remiantis užsakovo pateiktais duomenimis. |
| 4.1.4. | 4.1 punkte nurodytų šildymo sezono vidutinis dienolaipsnių skaičius | dienolaipsnis | 2949 | Apskaičiuota. |
| 4.1.5. | Šiluminės energijos sąnaudos pastato šildymui vienam dienolaipsniui | kWh/dienolaipsniui | 55,59 | |

4.2. Pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namo esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis:

- 4.2.1. Šilumos nuostoliai per pastato sienas – 203,27 kWh/m²/metus;
- 4.2.2. Šilumos nuostoliai per pastato stogą – 90,58 kWh/m²/metus;
- 4.2.3. Šilumos nuostoliai per grindis ant grunto – 25,63 kWh/m²/metus;
- 4.2.4. Šilumos nuostoliai per pastato langus – 56,35 kWh/m²/metus;
- 4.2.5. Šilumos nuostoliai per išorines duris neįskaitant nuostolių dėl durų varstymo – 2,08 kWh/m²/metus;
- 4.2.6. Šilumos nuostoliai per pastato ilginis šiluminis tiltelius – 28,68 kWh/m²/metus;
- 4.2.7. Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo – 48,27 kWh/m²/metus.



5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

4 lentelė

| Eil. nr. | Priemonės pavadinimas | Numatomi priemonių techniniai-energiniai rodikliai | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| | | Priemonės aprašymas | Atitvaros šilumos perdavimo koef. U, W/m ² K | Darbų kiekis | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 5.1. Energinį efektyvumą didinančios priemonės | | | | | |
| 5.1.1. | Stogo (viršutinio aukšto perdangos) šiltinimas, stogo dangos įrengimas I ir II VARIANTAI | Nuardoma sena stogo danga. Susidėvėjusios laikančiosios stogo konstrukcijų detalės keičiamos naujomis. Klojama hidroizoliacinė plėvelė, dengiama nauja stogo danga. Įrengiami išlipimo ant stogo liukai, atnaujinamos antenos bei civilinės saugos įranga, sustiprinami ir apskardinami kaminai. Iš pastogės pašalinamas šlako sluoksnis, pašaliniai daiktai, šiukslės. Perdanga šiltinama šilumą izoliuojančiomis medžiagomis. Šiltinimo ir stogo dangos įrengimo būdai numatomi techniniame darbo projekte. Atnaujinama lietaus vandens nuvedimo nuo stogo sistema: seni lietloviai ir lietvamzdžiai keičiami naujais, įrengiamas vandens nuvedimas į surinkimo šulinius. Lietovių ir lietvamzdžių reikalingas kiekis, matmenys, tvirtinimo vietas numatoma techniniame darbo projekte. | 0,16 | Viršutinio aukšto perdanga 422 m ² Stogo danga 593 m ² | |
| 5.1.2. | Išorės sienų ir cokolio šiltinimas I VARIANTAS ventiliuojamas fasadas II VARIANTAS tinkuojamasis fasadas | Aplink pastatą nuardoma nuogrinda, pamatai atkasami, remontuojamos pažeistos pamatų vietas, ant pamatų įrengiama hidroizoliacija. Cokolis šiltinamas šiltinamosiomis medžiagomis šiltinamają medžiagą įleidžiant ne mažiau kaip 0,6 m po žeme, įrengiama cokolio antžeminės dalies apdaila, aplink pastatą įrengiama nauja nuogrinda, atnaujinamos jėjimų į pastatą aikštelių, jas pritaikant neigaliui poreikiams. Fasadinių sienos paruošiamos šiltinimui: sienos ar atskirios jų dalys stiprinamos, pašalinami silpnai besilaikantys fasadų apdailos elementai, užtaisomi įtrūkimai, plyšiai, pašalinami kiti defektai. Sienos, angokraščiai šiltinami konkretiems sprendimams skirtomis šiltinamosiomis medžiagomis įrengiant ventiliuojamą fasadą (I VARIANTAS) arba tinkuojamą fasadą (II VARIANTAS). Fasadų, cokolio bei nuogrindos įrengimo bei apdailos būdai sprendžiami techniniame darbo projekte. | Sienos 0,20 Cokolis 0,25 | Sienos 881 m ² Cokolis 127 m ² Nuogrinda 65 m ² | |
| 5.1.3. | Langų keitimas butuose ir laiptinėje I ir II VARIANTAI | Langai butuose ir 2-oje laiptinėje keičiami langais su stiklo paketais. Langų staktos profilio storis turi būti ne mažesnis kaip 70 mm, profilių gamybai neturi būti naudojami švino pagrindu pagaminti stabilizatoriai, langai turi būti armuoti cinkuoto plieno profiliais. Tarpai tarp sienos ir langų remo užsandarinami. Iš vidaus pusės įrengiama angokraščių apdaila, atitinkanti vidaus sienų apdailą arba angokraščiai dažomi balta spalva. Langai turi turėti gamintojo išduotą atitinkties deklaraciją lietuvių kalba. | 1,40 | 26 m ² | |
| 5.1.4. | Lauko durų keitimas I ir II VARIANTAI | Įėjimų į laiptines ir tambūrų durys keičiamos naujomis. Durys turi būti saugios ir sandarios, su spynomis ir pritraukėjais, turi būti įrengtos durų atramos. Įėjimų į laiptines durys turi turėti gamintojo išduotą atitinkties deklaraciją lietuvių kalba. | 1,6 | 8 m ² | |

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|---|---------|
| 5.1.5. | Šildymo sistemos pertvarkymas I ir II VARIANTAI | Pastato patalpų šildymui įrengiamas automatizuotas šilumos punktas, prijungiamas prie miesto šilumos tinklų, butuose įrengiami radiatoriai, prie radiatorių montuojami 16-26°C temperatūros reguliavimo ribų termostatiniai ventilių, nuotoliniu būdu nuskaitomi šilumos mokesčių dalikliai-indikatoriai. Voniu patalpose įrengiami rankšluosčių džiovintuvali. Saugioje patalpoje montuojama radio signalų priėmimo centrinio pulto įranga. Šildymo sistema subalansuojama. | - | 1 sist. |
| 5.1.6. | Vėdinimo sistemos sutvarkymas I ir II VARIANTAI | Išvalomi ir dezinfekuojami ventiliacijos kanalai, šachtos. Viso pastato ar atskirų patalpų papildomas vėdinimas (drėgmės pašalinimas, oro padavimas-ištraukimas ir pan.) sprendžiamas pastato eksploatavimo metu. | - | 1 sist. |
| 5.1.7. | Elektros instaliacijos atnaujinimas I ir II VARIANTAI | Atnaujinama elektros įvadinės spintos ir paskirstymo skydelių laiptinėse įranga. Keičiami naujais magistraliniai elektros laidai nuo įvadinės spintos iki paskirstymo skydelių aukštose. | - | 1 sist. |
| 5.2. Kitos priemonės | | | | |
| 5.2.1. | Laiptinių remontas I ir II VARIANTAI | Lubų ir sienų paviršiai paruošiami dažymui: esant būtinybei tinkuojamos ištrūkusio ar nukritusio tinko vietas, pašalinami seni ar nusilupę dažai, kiti defektai, paviršiai gruntuojami, glaistomi. Laiptinių lubos, sienos, turėklai ir porankiai dažomi. Laiptų pakopos ir aikštelės apklijuojamos plytelėmis. Apdailos būdai sprendžiamai techniniame darbo projekte. | - | 2 vnt. |

6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

5 lentelė

| Eil. nr. | Rodikliai | Mato vnt. | Kiekis | |
|---------------------------|---|---------------------------|---------------|------------|
| | | | Esama padėtis | Planuojama |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PROJEKTO RODIKLIAI | | | | |
| 6.1. | Pastato energinio naudingumo klasė | klasė | F | C * |
| 6.2. | Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui (3 lent. p. 4.1.1.), iš jų pagal energiją taupančias priemones: | kWh/m ² /metus | 454,84 | 60,09 |
| 6.2.1. | Stogo šiltinimas | | 90,58 | 4,39 |
| 6.2.2. | Išorės sienų ir cokolio šiltinimas | | 231,95 | 15,88 |
| 6.2.3. | Langų keitimas butuose ir laiptinėje | | 56,35 | 16,18 |
| 6.2.4. | Lauko durų keitimas | | 2,08 | 0,47 |
| 6.3. | Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų patalpų šildymui sumažėjimas lyginant su esamos padėties duomenimis | procentai | - | 87 |
| 6.4. | Išmetamo ŠESD (CO ₂ ekv.) kieko sumažėjimas | tonų/metus | - | 1,6 |

Pastaba.

* Energinio naudingumo klasė pasiekiamą namo butų savininkams pateikus langų sertifikatus ar langų gamintojo išduotas atitikties deklaracijas.



NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ I VARIANTAS**7. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių skaičiuojamoji kaina**

6 lentelė

| Eil. nr. | Priemonės pavadinimas | Preliminari kaina | |
|---|--|-------------------|--|
| | | Iš viso, Eur. | Eur./m ² (naudingojo ploto) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.1. Energinį efektyvumą didinančios priemonės | | | |
| 7.1.1. | Stogo šiltinimas | 66400 | 73,66 |
| 7.1.2. | Išorės sienų ir cokolio šiltinimas | 107400 | 119,13 |
| 7.1.3. | Langų keitimas butuose | 4200 | 4,66 |
| 7.1.4. | Langų keitimas laiptinėje | 800 | 0,89 |
| 7.1.5. | Lauko durų keitimas | 4600 | 5,10 |
| 7.1.6. | Šildymo sistemos pertvarkymas | 120000 | 133,11 |
| 7.1.7. | Vėdinimo sistemos sutvarkymas | 2400 | 2,66 |
| 7.1.8. | Elektros instalacijos atnaujinimas | 13200 | 14,64 |
| | Iš viso: | 319000 | 353,85 |
| 7.2. Kitos priemonės | | | |
| 7.2.1. | Laiptinių remontas | 5000 | 5,55 |
| | Iš viso: | 5000 | 5,55 |
| | Galutinė suma: | 324000 | 359,40 |
| 7.3. | Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos | | 1,5 % |

8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina


7 lentelė

| Eil. nr. | Išlaidų pavadinimas | Preliminari kaina, Eur. | Santykinė kaina, Eur./m ² naudingingo ploto |
|-----------------------|--|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.1. | Statybos darbai, iš viso: | 324000 | 359,40 |
| 8.1.1. | Iš jų: statybos darbai, tenkantys energinių efektyvumą didinančioms priemonėms | 319000 | 353,85 |
| 8.2. | Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas) | 16200 | 17,97 |
| 8.3. | Statybos techninė priežiūra | 6480 | 7,19 |
| 8.4. | Projekto administravimas ((2,85 Eur. x namo naudingasis plotas) + PVM 21 %) | 3100 | 3,44 |
| Galutinė suma: | | 349780 | 388,00 |

9. Projekto įgyvendinimo planas

8 lentelė

| Eil. nr. | Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių pavadinimas | Darbų pradžia (metai, mėnuo) | Darbų pabaiga (metai, mėnuo) | Pastabos |
|-------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 9.1. | Stogo šiltinimas | 2019 -02- | 2019 -11- | Nurodytas preliminarus darbų pradžios ir pabaigos laikas, kuris tikslinamas namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo eigoje. |
| 9.2. | Išorės sienų ir cokolio šiltinimas | 2019 -02- | 2019 -11- | |
| 9.3. | Langų keitimas butuose | 2019 -02- | 2019 -11- | |
| 9.4. | Langų keitimas laiptinėje | 2019 -02- | 2019 -11- | |
| 9.5. | Lauko durų keitimas | 2019 -02- | 2019 -11- | |
| 9.6. | Šildymo sistemos pertvarkymas | 2019 -02- | 2019 -11- | |
| 9.7. | Vėdinimo sistemos sutvarkymas | 2019 -02- | 2019 -11- | |
| 9.8. | Elektros instalacijos atnaujinimas | 2019 -02- | 2019 -11- | |
| 9.9. | Laiptinių remontas | 2019 -02- | 2019 -11- | |



10. Projekto finansavimo planas

9 lentelė

| Eil. nr. | Lėšų šaltiniai | Planuojamos lėšos | | Pastabos |
|---|---|-------------------|------------------|--|
| | | Suma, Eur. | Procentinė dalis | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.1. Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu, iš jų: | | | | |
| 10.1.1. | Butų savininkų nuosavos lėšos | - | - | |
| 10.1.2. | Kreditas ar kitos skolintos lėšos | 324000 | 93 | Banko paskola statybos rangos darbams. |
| 10.1.3. | Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administruavimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas | 25780 | 7 | Vadovaujantis LR Valstybės paramos įstatymu neviršijant LR Vyriausybės nustatytų dydžių. |
| 10.1.4. | Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos) | - | - | |
| Iš viso: | | 349780 | 100 | |
| 10.2. Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos kompensuojant išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų: | | | | |
| 10.2.1. | Projekto parengimo išlaidų kompensavimas | 16200 | 100 | Vadovaujantis LR Valstybės paramos įstatymu neviršijant LR Vyriausybės nustatytų dydžių. |
| 10.2.2. | Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas | 6480 | 100 | |
| 10.2.3. | Projekto įgyvendinimo administruavimo išlaidų kompensavimas | 3100 | 100 | |
| 10.2.4. | Valstybės parama, kompensuojant investicijas, tenkančias energinių efektyvumą didinančioms priemonėms | 95700 | 30 | |
| 10.2.5. | Papildoma valstybės parama, kai įgyvendinant projektą įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventilių ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius. | 12000 | 10 | Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-805. |
| Valstybės parama iš viso: | | 133480 | 38 | |

11.5. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų savininkams

10 lentelė

| Eil. Nr. | Buto identifikavimo požymis | Naudingasis plotas, m ² | Investicijų suma, Eur. | | | Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur. | Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur. | Preliminarus mėnesinės jmokos dydis*, Eur./m ² | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------|--|--|---|------|--|--|
| | | | Energinį efektyvumą didinančios priemonės | | Kitos priemonės | | | | | | |
| | | | Bendrosios investicijos | Individualios investicijos | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Butas nr. 1 | 40.90 | 14282 | 191 | 227 | 14700 | 4886 | 9813 | 1.33 | | |
| 2 | Butas nr. 2 | 41.60 | 14527 | 194 | 231 | 14951 | 4970 | 9981 | 1.33 | | |
| 3 | Butas nr. 3 | 39.00 | 13619 | 182 | 216 | 14017 | 4659 | 9358 | 1.33 | | |
| 4 | Butas nr. 4 | 28.50 | 9952 | 133 | 158 | 10243 | 3405 | 6838 | 1.33 | | |
| 5 | Butas nr. 5 | 53.50 | 18682 | 249 | 297 | 19228 | 6392 | 12837 | 1.33 | | |
| 6 | Butas nr. 6 | 29.20 | 10197 | 136 | 162 | 10495 | 3488 | 7006 | 1.33 | | |
| 7 | Butas nr. 7 | 39.30 | 13723 | 183 | 218 | 14125 | 4695 | 9430 | 1.33 | | |
| 8 | Butas nr. 8 | 28.70 | 10022 | 134 | 159 | 10315 | 3429 | 6886 | 1.33 | | |
| 9 | Butas nr. 9 | 41.00 | 14317 | 191 | 228 | 14736 | 4898 | 9837 | 1.33 | | |
| 10 | Butas nr. 10 | 42.00 | 14666 | 196 | 233 | 15095 | 5018 | 10077 | 1.33 | | |
| 11 | Butas nr. 11 | 39.00 | 13619 | 182 | 216 | 14017 | 4659 | 9358 | 1.33 | | |
| 12 | Butas nr. 12 | 29.10 | 10162 | 136 | 162 | 10459 | 3477 | 6982 | 1.33 | | |
| 13 | Butas nr. 13 | 28.70 | 10022 | 134 | 159 | 10315 | 3429 | 6886 | 1.33 | | |
| 14 | Butas nr. 14 | 38.80 | 13549 | 181 | 215 | 13945 | 4635 | 9310 | 1.33 | | |
| 15 | Butas nr. 15 | 42.60 | 14876 | 198 | 236 | 15311 | 5089 | 10221 | 1.33 | | |
| 16 | Butas nr. 16 | 40.00 | 13968 | 186 | 222 | 14376 | 4779 | 9597 | 1.33 | | |
| 17 | Butas nr. 17 | 28.90 | 10092 | 135 | 160 | 10387 | 3453 | 6934 | 1.33 | | |
| 18 | Butas nr. 18 | 38.60 | 13479 | 180 | 214 | 13873 | 4611 | 9262 | 1.33 | | |
| 19 | Butas nr. 19 | 29.80 | 10406 | 139 | 165 | 10710 | 3560 | 7150 | 1.33 | | |
| 20 | Butas nr. 20 | 52.90 | 18472 | 246 | 294 | 19013 | 6320 | 12693 | 1.33 | | |
| 21 | Butas nr. 21 | 28.80 | 10057 | 134 | 160 | 10351 | 3441 | 6910 | 1.33 | | |
| 22 | Butas nr. 22 | 38.40 | 13409 | 179 | 213 | 13801 | 4588 | 9214 | 1.33 | | |
| 23 | Butas nr. 23 | 42.30 | 14771 | 197 | 235 | 15203 | 5053 | 10149 | 1.33 | | |
| 24 | Butas nr. 24 | 39.90 | 13933 | 186 | 221 | 14340 | 4767 | 9573 | 1.33 | | |
| Iš viso: | | 901,50 | 314800 | 4200 | 5000 | 324000 | 107700 | 216300 | | | |

Pastaba.

* Preliminarus mėnesinės jmokos dydis apskaičiuotas įvertinus valstybės paramą energinį efektyvumą didinančioms priemonėms išskaitant kredito palūkanas. Jei preliminarus mėnesinės jmokos dydis viršija didžiausią (leistiną) mėnesinę jmoką (investicijų plano 12 punktas), tai tvirtinant investicijų planą turi būti gautas to buto savininko raštinis pritarimas didesnei jmokai.

12. Didžiausia (leistina) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo mėnesinė įmoka:

$$I = ((E_e - E_p) \times K \times K_p) / 12 = ((454,84 - 60,09) \times 0,05 / 12) \times 1,2 \times 1,9 = 3,75 \text{ Eur./m}^2/\text{mēn.}$$

čia: I - didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka Eur./m²/mēn.;

E_e - skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastato šildymui ir karšto vandens ruošimui per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą kWh/m²/metus;

E_p - skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastato šildymui ir karšto vandens ruošimui per metus įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekta kWh/m²/metus;

K - šiluminės energijos kainos tarifas, fiksotas konkrečioje vietovėje Investicijų plano rengimo diena;

12 - mėnesių skaičius per metus;

K_p - koeficientas, įvertinančių investicijų dalį, nesusijusią su energiją taupančiomis atnaujinimo (modernizavimo) priemonėmis - 1,2

K_p - šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos koeficientas - 1,9.

Šios įmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų išmokėjimo laikotarpiui (išskyrus atvejus, kai didesni įmokai raštu pritaria buto savininkas).

Vidutinis mėnesinės įmokos dydis: $(216300 + 71600) / 240 / 901,50 = 1,33 \text{ Eur./m}^2/\text{mēn.}$

čia: 216300 - kreditas įvertinus valstybės paramą energinį efektyvumą didinančioms priemonėms;

71600 - kredito palūkanos įvertinus valstybės paramą energinį efektyvumą didinančioms priemonėms;

240 - 20 metų po 12 mėnesių;

901,50 - namo naudingasis plotas.

13. Preliminarus kredito grąžinimo terminas: 20 metų.**14. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas**

11 lentelė


| Eil. nr. | Rodikliai | Mato vnt. | Rodiklio reikšmė | Pastabos |
|--|-------------------------|-----------|---------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14.1. Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas | | | | |
| 14.1.1. | pagal suvestinę kainą | metai | 20 | Apskaičiuota investicijų sumą dalijant iš perskaiciuotos norminiams metams faktinės sutaupytos energijos vertės visam namui pagal konkretių gyvenamojo namo vietovę. |
| 14.1.2. | atėmus valstybės paramą | metai | 12 | |
| 14.2. Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas | | | | |
| 14.2.1. | pagal suminę kainą | metai | 18 | Apskaičiuota investicijų sumą dalijant iš perskaiciuotos norminiams metams faktinės sutaupytos energijos vertės visam namui pagal konkretių gyvenamojo namo vietovę. |
| 14.2.2. | atėmus valstybės paramą | metai | 10 | |

14.3. Investicijų plane numatyti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimas užtikrina esminius statinio reikalavimus, prailgina pastato eksploatacijos trukmę, ženkliai sumažina pastato šilumos nuostolius ir eksploatacijos sąnaudas, pagerina pastato energinį naudingumą, sumažina pastato išmetamą į aplinką CO₂ kiekį, sukuria komfortiškesnes ir estetiškesnes gyvenimo sąlygas, pagerina estetinį namo vaizdą, didina name esančių butų ir kitų patalpų vertę nekilnojamojo turto rinkoje.

NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONIŲ II VARIANTAS**7. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių skaičiuojamoji kaina**

6 lentelė

| Eil. nr. | Priemonės pavadinimas | Preliminari kaina | |
|---|--|-------------------|--|
| | | Iš viso, Eur. | Eur./m ² (naudingojo ploto) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7.1. Energinę efektyvumą didinančios priemonės | | | |
| 7.1.1. | Stogo šiltinimas | 66400 | 73,66 |
| 7.1.2. | Išorės sienų ir cokolio šiltinimas | 76800 | 85,00 |
| 7.1.3. | Langų keitimas butuose | 4200 | 4,66 |
| 7.1.4. | Langų keitimas laiptinėje | 800 | 0,89 |
| 7.1.5. | Lauko durų keitimas | 4600 | 5,10 |
| 7.1.6. | Šildymo sistemos pertvarkymas | 120000 | 133,11 |
| 7.1.7. | Vėdinimo sistemos sutvarkymas | 2400 | 2,66 |
| 7.1.8. | Elektros instalacijos atnaujinimas | 13200 | 14,64 |
| | Iš viso: | 288400 | 320,00 |
| 7.2. Kitos priemonės | | | |
| 7.2.1. | Laiptinių remontas | 5000 | 5,55 |
| | Iš viso: | 5000 | 5,55 |
| | Galutinė suma: | 293400 | 325,46 |
| 7.3. | Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos | | 1,7 % |



8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

7 lentelė

| Eil. nr. | Išlaidų pavadinimas | Preliminari kaina, Eur. | Santykinė kaina, Eur./m ² naudingingo ploto |
|-----------------------|--|----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8.1. | Statybos darbai, iš viso: | 293400 | 325,46 |
| 8.1.1. | Iš jų: statybos darbai, tenkantys energinių efektyvumą didinančioms priemonėms | 288400 | 320,00 |
| 8.2. | Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas) | 14670 | 16,27 |
| 8.3. | Statybos techninė priežiūra | 5860 | 5,60 |
| 8.4. | Projekto administravimas (2,85 Eur. x namo naudingasis plotas) + PVM 21 %) | 3100 | 3,44 |
| Galutinė suma: | | 317030 | 351,67 |

9. Projekto įgyvendinimo planas

8 lentelė


| Eil. nr. | Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių pavadinimas | Darbų pradžia (metai, mėnuo) | Darbų pabaiga (metai, mėnuo) | Pastabos |
|-------------|---|---------------------------------|---------------------------------|--|
| 9.1. | Stogo šiltinimas | 2019 -02- | 2019 -11- | Nurodytas preliminarus darbų pradžios ir pabaigos laikas, kuris tikslinamas namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo eigoje. |
| 9.2. | Išorės sienų ir cokolio šiltinimas | 2019 -02- | 2019 -11- | |
| 9.3. | Langų keitimas butuose | 2019 -02- | 2019 -11- | |
| 9.4. | Langų keitimas laiptinėje | 2019 -02- | 2019 -11- | |
| 9.5. | Lauko durų keitimas | 2019 -02- | 2019 -11- | |
| 9.6. | Šildymo sistemos pertvarkymas | 2019 -02- | 2019 -11- | |
| 9.7. | Vėdinimo sistemos sutvarkymas | 2019 -02- | 2019 -11- | |
| 9.8. | Elektros instalacijos atnaujinimas | 2019 -02- | 2019 -11- | |
| 9.9. | Laiptinių remontas | 2019 -02- | 2019 -11- | |



10. Projekto finansavimo planas

9 lentelė

| Eil. nr. | Lėšų šaltiniai | Planuojamos lėšos | | Pastabos |
|---|--|-------------------|------------------|---|
| | | Suma, Eur. | Procentinė dalis | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10.1. Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu, iš jų: | | | | |
| 10.1.1. | Butų savininkų nuosavos lėšos | - | - | |
| 10.1.2. | Kreditas ar kitos skolintos lėšos | 293400 | 93 | Banko paskola statybos rangos darbams. |
| 10.1.3. | Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas | 23630 | 7 | Vadovaujantis LR Valstybės paramos įstatymu neviršiant LR Vyriausybės nustatytų dydžių. |
| 10.1.4. | Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos) | - | - | |
| Iš viso: | | 317030 | 100 | |
| 10.2. Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos kompensuojant išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų: | | | | |
| 10.2.1. | Projekto parengimo išlaidų kompensavimas | 14670 | 100 | |
| 10.2.2. | Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas | 5860 | 100 | Vadovaujantis LR Valstybės paramos įstatymu neviršiant LR Vyriausybės nustatytų dydžių. |
| 10.2.3. | Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas | 3100 | 100 | |
| 10.2.4. | Valstybės parama, kompensuojant investicijas, tenkančias energinių efektyvumą didinančioms priemonėms | 86520 | 30 | |
| 10.2.5. | Papildoma valstybės parama, kai įgyvendinant projektą įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius. | 12000 | 10 | Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. D1-805. |
| Valstybės parama iš viso: | | 122150 | 38 | |



11.5. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų savininkams

10 lentelė

| Eil. Nr. | Buto identifikavimo požymis | Naudingasis plotas, m ² | Investicijų suma, Eur. | | | Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur. | Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur. | Preliminarus mėnesinės įmokos dydis*, Eur./m ² | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--|---|-------------------------------|-----------------|--|--|---|------|--|--|
| | | | Energinį efektyvumą didinančios priemonės | | Kitos priemonės | | | | | | |
| | | | Bendrosios investicijos | Individualios investicijos | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | Butas nr. 1 | 40.90 | 12894 | 191 | 227 | 13311 | 4886 | 8425 | 1.14 | | |
| 2 | Butas nr. 2 | 41.60 | 13114 | 194 | 231 | 13539 | 4970 | 8569 | 1.14 | | |
| 3 | Butas nr. 3 | 39.00 | 12295 | 182 | 216 | 12693 | 4659 | 8034 | 1.14 | | |
| 4 | Butas nr. 4 | 28.50 | 8985 | 133 | 158 | 9276 | 3405 | 5871 | 1.14 | | |
| 5 | Butas nr. 5 | 53.50 | 16866 | 249 | 297 | 17412 | 6392 | 11021 | 1.14 | | |
| 6 | Butas nr. 6 | 29.20 | 9205 | 136 | 162 | 9503 | 3488 | 6015 | 1.14 | | |
| 7 | Butas nr. 7 | 39.30 | 12389 | 183 | 218 | 12791 | 4695 | 8096 | 1.14 | | |
| 8 | Butas nr. 8 | 28.70 | 9048 | 134 | 159 | 9341 | 3429 | 5912 | 1.14 | | |
| 9 | Butas nr. 9 | 41.00 | 12925 | 191 | 228 | 13344 | 4898 | 8446 | 1.14 | | |
| 10 | Butas nr. 10 | 42.00 | 13241 | 196 | 233 | 13669 | 5018 | 8652 | 1.14 | | |
| 11 | Butas nr. 11 | 39.00 | 12295 | 182 | 216 | 12693 | 4659 | 8034 | 1.14 | | |
| 12 | Butas nr. 12 | 29.10 | 9174 | 136 | 162 | 9471 | 3477 | 5994 | 1.14 | | |
| 13 | Butas nr. 13 | 28.70 | 9048 | 134 | 159 | 9341 | 3429 | 5912 | 1.14 | | |
| 14 | Butas nr. 14 | 38.80 | 12232 | 181 | 215 | 12628 | 4635 | 7993 | 1.14 | | |
| 15 | Butas nr. 15 | 42.60 | 13430 | 198 | 236 | 13865 | 5089 | 8775 | 1.14 | | |
| 16 | Butas nr. 16 | 40.00 | 12610 | 186 | 222 | 13018 | 4779 | 8240 | 1.14 | | |
| 17 | Butas nr. 17 | 28.90 | 9111 | 135 | 160 | 9406 | 3453 | 5953 | 1.14 | | |
| 18 | Butas nr. 18 | 38.60 | 12169 | 180 | 214 | 12563 | 4611 | 7951 | 1.14 | | |
| 19 | Butas nr. 19 | 29.80 | 9395 | 139 | 165 | 9699 | 3560 | 6139 | 1.14 | | |
| 20 | Butas nr. 20 | 52.90 | 16677 | 246 | 294 | 17217 | 6320 | 10897 | 1.14 | | |
| 21 | Butas nr. 21 | 28.80 | 9079 | 134 | 160 | 9373 | 3441 | 5933 | 1.14 | | |
| 22 | Butas nr. 22 | 38.40 | 12106 | 179 | 213 | 12498 | 4588 | 7910 | 1.14 | | |
| 23 | Butas nr. 23 | 42.30 | 13335 | 197 | 235 | 13767 | 5053 | 8714 | 1.14 | | |
| 24 | Butas nr. 24 | 39.90 | 12579 | 186 | 221 | 12986 | 4767 | 8219 | 1.14 | | |
| Iš viso: | | 901,50 | 284200 | 4200 | 5003 | 293403 | 107700 | 185703 | | | |

Pastaba.

* Preliminarus mėnesinės įmokos dydis apskaičiuotas įvertinus valstybės paramą energinį efektyvumą didinančioms priemonėms išskaitant kredito palūkanas. Jei preliminarus mėnesinės įmokos dydis viršija didžiausią (leistiną) mėnesinę įmoką (investicijų plano 12 punktas), tai tvirtinant investicijų planą turi būti gautas to buto savininko raštinis pritarimas didesnei įmokai.



12. Didžiausia (leistina) daugiaubučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo mėnesinė įmoka:

$$I = ((E_e - E_p) \times K_e / 12) \times K \times K_p = ((454,84 - 60,09) \times 0,05 / 12) \times 1,2 \times 1,9 = 3,75 \text{ Eur./m}^2/\text{mén.}$$

čia: I - didžiausia daugiaubučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka Eur./m²/mén.;

E_e - skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastato šildymui ir karšto vandens ruošimui per metus prieš daugiaubučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą kWh/m²/metus;

E_p - skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos pastato šildymui ir karšto vandens ruošimui per metus įgyvendinus daugiaubučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą kWh/m²/metus;

K_e - šiluminės energijos kainos tarifas, fiksotas konkrečioje vietovėje Investicijų plano rengimo dieną;

12 - mėnesių skaičius per metus;

K - koeficientas, įvertinančių investicijų dalį, nesusijusią su energiją taupančiomis atnaujinimo (modernizavimo) priemonėmis - 1,2

K_p - šiluminės energijos suraupymo, šiluminės energijos kainos pokyčio įvertinimo paklaidos koeficientas - 1,9.

Šios įmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų išmokėjimo laikotarpiui (išskyrus atvejus, kai didesnė įmokai raštu pritaria buto savininkas).

Vidutinis mėnesinės įmokos dydis: (185700 + 61470) / 240 / 901,50 = 1,14 Eur./m²/mén.

čia: 185700 - kreditas įvertinus valstybės paramą energinį efektyvumą didinančioms priemonėms;

61470 - kredito palūkanos įvertinus valstybės paramą energinį efektyvumą didinančioms priemonėms;

240 - 20 metų po 12 mėnesių;

901,50 - namo naudingasis plotas.

13. Preliminarus kredito grąžinimo terminas: 20 metų.

14. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas

11 lentelė

| Eil. nr. | Rodikliai | Mato vnt. | Rodiklio reikšmė | Pastabos |
|--|-------------------------|-----------|---------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14.1. Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas | | | | |
| 14.1.1. | pagal suvestinę kainą | metai | 20 | Apskaičiuota investicijų sumą dalijant iš perskaiciuotos norminiams metams faktinės suraupyto energijos vertės visam namui pagal konkrečią gyvenamojo namo vietovę. |
| 14.1.2. | atėmus valstybės paramą | metai | 12 | |
| 14.2. Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas | | | | |
| 14.2.1. | pagal suminę kainą | metai | 16 | Apskaičiuota investicijų sumą dalijant iš perskaiciuotos norminiams metams faktinės suraupyto energijos vertės visam namui pagal konkrečią gyvenamojo namo vietovę. |
| 14.2.2. | atėmus valstybės paramą | metai | 9 | |

14.3. Investicijų plane numatyta namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimas užtikrina esminius statinio reikalavimus, prailgina pastato eksploatacijos trukmę, ženkliai sumažina pastato šilumos nuostolius ir eksploatacijos sąnaudas, pagerina pastato energinį naudingumą, sumažina pastato išmetamą į aplinką CO₂ kiekį, sukuria komfortingesnes ir estetingesnes gyvenimo sąlygas, pagerina estetinį namo vaizdą, didina name esančių butų ir kitų patalpų vertę nekilnojamomo turto rinkoje.



15. PRIEDAI

15.1. Vizualinės apžiūros aktas Nr. VAA-01

Objekto nr.: 266 - InPl

Data: 2018-07-09

Apžiūros vadovas: Mantas Naudžiūnas

12 lentelė

| Eil. nr. | Apžiūros objektai | Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai | Rekomenduojami darbai defektams pašalinti |
|-------------|--|---|--|
| 1 | Sienos (fasadinės) | Sienos - 52 cm storio plytų mūras, iš lauko ir vidaus tinkuotas. Tinkas iš lauko pusės sutrūkinėjės, atitrūkės nuo mūro, vietomis nukritės, sienos dréksta, pelyja, šaltuoju metų laiku peršaļa, per sienas ypatingai dideli šilumos nuostoliai. Sienų šilumos perdavimo koef. $U \approx 1,14 \text{ W/m}^2\text{K}$ apie 4 kartus didesnis už leistinąjį $U_{MN} \leq 0,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Jėjimo į 2-ąją laiptinę stogelio būklė avarinė. | Išorės sienas apšiltinti, įrengti naują apdailą. |
| 2 | Pamatai, cokolis, nuogrinda | Pamatai ir cokolis - 55 cm storio betoniniai monolitiniai. Cokolis tinkuotas, tinkas nukritės, apaugės samanomis, būklė bloga. Nuogrindos betonas suirės, nuogrinda išvaryta, apaugusi samanomis, būklė bloga. | Cokolių apšiltinti, įrengti nauja apdailą. Aplink pastatą įrengti nuogrindą, atnaujinti jėjimų į laiptines aikštèles. |
| 3 | Stogas (viršutinio aukšto perdanga) | Stogas šlaitinis, dengtas banguoto asbestinio šiferio lakstais, su išoriniu lietaus vandens nuvedimu lietloviais ir lietvamzdžiais. Danga nesandari, pralaidi vandeniu, vanduo patenka į palėpe. Palėpės grindys apšiltintos apie 15 cm storio šlako sluoksniu, apšiltinimas nepakankamas. Šilumos perdavimo koef. $U \approx 1,44 \text{ W/m}^2\text{K}$ 5,8 karto didesnis už leistinąjį $U_{MN} \leq 0,25 \text{ W/m}^2\text{K}$ pagal STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Per perdangą ir stogą dideli šilumos nuostoliai. | Viršutinio aukšto perdangą apšiltinti, įrengti naują stogo dangą ir hidroizoliaciją po ja. |
| 4 | Langai butuose | 88 % langų butuose pakeista langais su stiklo paketais. Tarpi tarp rėmų ir sienų užpildyti poliuretaninėmis putomis, įrengtos naujos lauko ir vidaus palangės. Langai atitinka 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus, jų būklė gera. Likusieji langai seni mediniai, nesandarūs. Senų langų kamša tarp sienos ir staktos nepakankama, langai prapučiami vėjo, praleidžia šaltą orą į pastato patalpas, per senus langus dideli šilumos nuostoliai. | Senus langus pakeisti langais su stiklo paketais. |
| 5 | Langai ir lauko durys laiptinėse | 1-oje laiptinėje langai pakeisti langais su stiklo paketais, langai atitinka STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus, jų būklė gera. 2-oje laiptinėje langai seni mediniai, nesandarūs, pralaidūs šalčiui ir vėjui. Durys metalinės, šiluminės savybės ir sandarumas nepakankami. -oje laiptinėje tambūro durų nėra, 2-oje laiptinėje tambūro senos, visiškai susidėvėjusios. | Langus 2-oje laiptinėje pakeisti langais su stiklo paketais. Jėjimų į laiptines duris pakeisti naujomis, laiptinėse įrengti tambūrų duris. |
| 6 | Šildymo inžinerinės sistemos | Gyvenamasis namas prie miesto šilumos tinklų neprijungtas, patalpų šildymui butuose įrengtos krosnys. | Pertvarkyti namo šildymo sistemą. |
| 7 | Karšto vandens inžinerinės sistemos | Karštas vanduo ruošiamas individualiai butuose elektriniuose tūriiniuose šildytuvuose. | |
| 8 | Vandentiekio inžinerinės sistemos | Vamzdynai eksplotuojami nuo namo pastatymo pradžios, susidėvėjė. | Stovus ir vamzdžius pakeisti naujais, izoliuoti pusto polietileno kevalais. |
| 9 | Buitinių nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos | Nuotekų stovai ir vamzdžiai eksplotuojami nuo namo pastatymo pradžios, susidėvėjė, nesandarūs. | Stovus ir vamzdžius pakeisti naujais. |



| | | | |
|----|--|--|--|
| 10 | Lietaus vandens nuotekų inžinerinės sistemos | Įrengti nauji cinkuotas skardos lietaus vandens surinkimo lietloviai ir didžioji dalis lietvamzdžių, būklė gera, tačiau lietaus vanduo iš lietvamzdžių vanduo nukreiptas ant žemės šalia pastato, vanduo patenka ant cokolio, pamatų, cokolis, pamatai dréksta, peršala. | Esant galimybei surinkta lietaus vandenį nuvesti į surinkimo šulinius. |
| 11 | Vėdinimo inžinerinės sistemos | Ventiliacija natūrali kanalinė. Oro pritekėjimas vyksta per langą ir durų nesandarumus, varstomus langus ir duris, oro ištraukimas vyksta per ventiliacijos kanalus. | Pravalyti ir dezinfekuoti sistemą. |
| 12 | Elektros bendrosios inžinerinės sistemos | Įranga elektros įvadinėje spintoje ir paskirstymo skydeliuose laiptinėse sena, magistraliniai elektros kabeliai alumininiai, jų skerspjūvis nepakankamas. Laiptinėse įrengtas apšvietimas su judesio davikliais. | Atnaujinti namo elektros instaliaciją. |

15.2. Vizualinė namo apžiūra – fotofiksacinė medžiaga

Objekto nr.: 266- InPl

Data: 2018 -07- 09


Atliko: Mantas Naudžiūnas



1960-ais metais statyto gyvenamojo namo fasadai



Fasadinių sienų tinkas suiręs, nukritęs, sienos dréksta, pelyja, peršąla



Įėjimo į 2-ają laiptinę stogelio būklė labai bloga.
Cokolis ir pamatai drėksta, nuo cokolio tinkas nukritės, nuogrinda apaugusį samanomis

15.3. Natūrinių matavimų atlikimo aktas Nr. NMAA-01

Objekto nr.: 266 – InPl Data: 2018 -07- 09 Atliko: Mantas Naudžiūnas

13 lentelė

| Eil. nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | |
|-------------|--|----------------|---|--|
| | | | Pagrindiniai daugiabučio gyvenamojo namo rodikliai | Planuojami darbų kiekiei, nustatyti atliekant matavimus vietoje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Stogo dangos keitimas | m ² | 593 | 593 |
| 2 | Viršutinio aukšto perdangos šiltinimas | m ² | 422 | 422 |
| 3 | Išorės sienų šiltinimas | m ² | 881 | 881 |
| 4 | Cokolio šiltinimas | m ² | 127 | 127 |
| 5 | Nuogrindos įrengimas | m ² | 65 | 65 |
| 6 | Langų keitimas butuose | m ² | 22 | 22 |
| 7 | Langų keitimas laiptinėje | m ² | 4 | 4 |
| 8 | Lauko durų keitimas | m ² | 8 | 8 |
| 9 | Šildymo sistemos pertvarkymas | sist. | 1 | 1 |
| 10 | Vėdinimo sistemos sutvarkymas | sist. | 1 | 1 |
| 11 | Elektros instalacijos atnaujinimas | sist. | 1 | 1 |
| 12 | Laiptinių remontas | vnt. | 2 | 2 |

15.4. Namų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įgyvendinimo kainų apskaičiavimas**15.4.1. Namų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių I VARIANTAS**

14.1 lentelė

| Eil. nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur. | Investicijos dydis, Eur. |
|-------------|--|----------------|--------|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Stogo dangos keitimas | m ² | 593 | 76,90 | 45600 |
| 2 | Viršutinio aukšto perdangos šiltinimas | m ² | 422 | 49,29 | 20800 |
| 3 | Išorės sienų šiltinimas (ventiliuojamas fasadas) | m ² | 881 | 109,19 | 96200 |
| 4 | Cokolio šiltinimas | m ² | 127 | 58,27 | 7400 |
| 5 | Nuogrindos įrengimas | m ² | 65 | 58,46 | 3800 |
| 6 | Langų keitimas butuose | m ² | 22 | 190,00 | 4200 |
| 7 | Langų keitimas laiptinėje | m ² | 4 | 200,00 | 800 |
| 8 | Lauko durų keitimas | m ² | 8 | 575,00 | 4600 |
| 9 | Šildymo sistemos pertvarumas | sist. | 1 | 120000,00 | 120000 |
| 10 | Vėdinimo sistemos sutvarumas | sist. | 1 | 2400,00 | 2400 |
| 11 | Elektros instalacijos atnaujinimas | sist. | 1 | 13200,00 | 13200 |
| 12 | Laiptinių remontas | vnt. | 2 | 2500,00 | 5000 |
| Viso: | | | | | 324000 |

15.4.2. Namų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių II VARIANTAS

14.2 lentelė

| Eil. nr. | Priemonės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Kaina, Eur. | Investicijos dydis, Eur. |
|-------------|---|----------------|--------|----------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Stogo dangos keitimas | m ² | 593 | 76,90 | 45600 |
| 2 | Viršutinio aukšto perdangos šiltinimas | m ² | 422 | 49,29 | 20800 |
| 3 | Išorės sienų šiltinimas (tinkuojamas fasadas) | m ² | 881 | 74,46 | 65600 |
| 4 | Cokolio šiltinimas | m ² | 127 | 58,27 | 7400 |
| 5 | Nuogrindos įrengimas | m ² | 65 | 58,46 | 3800 |
| 6 | Langų keitimas butuose | m ² | 22 | 190,00 | 4200 |
| 7 | Langų keitimas laiptinėje | m ² | 4 | 200,00 | 800 |
| 8 | Lauko durų keitimas | m ² | 8 | 575,00 | 4600 |
| 9 | Šildymo sistemos pertvarumas | sist. | 1 | 120000,00 | 120000 |
| 10 | Vėdinimo sistemos sutvarumas | sist. | 1 | 2400,00 | 2400 |
| 11 | Elektros instalacijos atnaujinimas | sist. | 1 | 13200,00 | 13200 |
| 12 | Laiptinių remontas | vnt. | 2 | 2500,00 | 5000 |
| Viso: | | | | | 293400 |

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0076-00536

1 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 7798-9008-0014

Pastato adresas: Žemaitės g. 30, 72136 Tauragė, Tauragės r. sav.


Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 1152,75

Viso pastato šildomas plotas, m²: 1152,75

Nustatyta pastato (jo dalies)
energinio naudingumo
klasė:

Pastatų (jų dalij) energinio naudingumo klasifikavimas į klases*:



* A++ klasė yra laikoma aukščiausia, ji nurodo energijos beveik nevartojančių pastatų,
G klasė nurodo energiškai neefektyvų pastatų

Skaiciuojamosios metinės rodiklių vertės vienam kvadratiniam metriui pastato (jo dalies) šildomo ploto:

| | |
|---|--------|
| Neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai): | 143,82 |
| Atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai): | 227,95 |
| Metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.: | 3,82 |
| Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti, kWh/(m ² ·metai): | 156,48 |
| Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vésinti, kWh/(m ² ·metai): | 0,35 |
| Šiluminės energijos sąnaudos karštam būtiniam vandeniu ruošti, kWh/(m ² ·metai): | 91,29 |
| Suminės elektros energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai): | 30,13 |
| Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m ² ·metai): | 13,50 |
| Pastato į aplinką išmetamas CO ₂ kiekis, kgCO ₂ /(m ² ·metai): | 25,51 |

Sertifikavimo eksperto pastabos:

Sertifikato išdavimo data : 2018-07-04 Sertifikato galiojimo terminas: 2028-07-04

172345

Sertifikatą išdavė
ekspertas

Mantas Naudžiūnas

Atestato
Nr.0076

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS

Nr. KG-0076-00536

2 lapas / 2 lapų

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 7798-9008-0014

Pastato adresas: Žemaitės g. 30, 72136 Tauragė, Tauragės r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) šildomas plotas, m²: 1152,75

Viso pastato šildomas plotas, m²: 1152,75

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasė:

F

METINĖS RODIKLIŲ VERTĖS VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) ŠILDOMO PLOTO:

Pastato (jo dalies) pirminės energijos sąnaudos:

| | |
|--|--------|
| Norminės neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai): | 229,64 |
| Atskaitinės neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai): | 314,61 |
| Skaiciuojamosios neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai): | 143,82 |
| Skaiciuojamosios atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudos, kWh/(m ² ·metai): | 227,95 |
| Skaiciuojamųjų metinių atsinaujinančios pirminės energijos sąnaudų santykio su metinėmis neatsinaujinančios pirminės energijos sąnaudomis vertė, vnt.: | 3,82 |
| Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) šildyti: | |
| Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m ² ·metai): | 86,89 |
| Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m ² ·metai): | - |
| Šiluminės energijos, kWh/(m ² ·metai): | 66,84 |
| Energijos sąnaudos pastatui (jo daliai) vésinti: | |
| Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m ² ·metai): | 0 |
| Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m ² ·metai): | - |
| Šiluminės energijos, kWh/(m ² ·metai): | 0 |
| Energijos sąnaudos karštam būtiniam vandeniu ruošti: | |
| Neatsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m ² ·metai): | 58,75 |
| Atsinaujinančios pirminės energijos, kWh/(m ² ·metai): | - |
| Šiluminės energijos, kWh/(m ² ·metai): | 45,19 |
| Elektros energijos sąnaudos pastate (jo dalyje): | |
| Neatsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos, kWh/(m ² ·metai): | 84,00 |
| Atsinaujinančios pirminės energijos suminės sąnaudos, kWh/(m ² ·metai): | - |
| Elektros energijos suminės sąnaudos, kWh/(m ² ·metai): | 30,00 |
| Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvietimui, kWh/(m ² metai): | 13,50 |

Pastatui (jo daliai) šildyti naudojami šilumos šaltiniai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Šilumos šaltiniai:

Šildomi plotai, m²:

Šil. šaltinis_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas

1152,75

Pastatui (jo daliai) vésinti naudojamų orą šaldančių įrenginių tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Orą šaldančių įrenginių tipas:

Šildomi plotai, m²:

Pastatui (jo daliai) védinti naudojamų védinimo sistemos tipai ir šildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:

Védinimo sistemos tipas:

Šildomi plotai, m²:

Pastate (jo dalyse) karštam būtiniam vandeniu ruošti naudojamos įrangos tipai ir šildomi plotai, kuriuose jie naudojami:

Karšto būtinio vandens ruošimo sistemos įrangos tipas:

Šildomi plotai, m²:

Šil. šaltinis_1: Šilumos tinklai + pastato šilumos punktas

1152,75

Pastato į aplinką išmetamas CO₂ kiekis (kgCO₂/(m²·metai)):

25,51

Pastato (jo dalių) sandarumo skaiciavimo duomenys, kartai per valandą:

2,44

Nuorodos išsamesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalių) ekonomiškai efektyvų energinio naudingumo gerinimą:

www.betalt.lt;
www.atnaujininkbusta.lt;
www.ena.lt

Sertifikato išdavimo data:

2018-07-04

Sertifikato galiojimo terminas:

2028-07-04

Sertifikatą išdavę eksperetas

Mantas Naudžiūnas

Atestato
Nr.0076

Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0076-00536

| Eil. Nr. | Energijos sąnaudų apibūdinimas | Skaičiuojamosios energijos sąnaudos kvadratiname metre pastato šildomo ploto per metus, kWh/(m ² ·metai) |
|-------------|---|--|
| 1. | Šilumos nuostoliai per pastato sienas* | 58,68 |
| 2. | Šilumos nuostoliai per pastato stogą* | 22,12 |
| 3. | Šilumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su išore* | 0,00 |
| 4. | Šilumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*: | |
| 4.1 | - per grindis ant grunto* | 0,00 |
| 4.2 | - per horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto* | 0,00 |
| 4.3 | - per vertikaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto* | 0,00 |
| 4.4 | - per vertikaliai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintas grindis ant grunto* | 0,00 |
| 4.5 | - per šildomo rūsio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu* | 0,00 |
| 4.6 | - per grindis virš vėdinamų pogrindžių* | 0,00 |
| 4.7 | - per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių* | 14,04 |
| 5. | Šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius ir kitas skaidrius atitvaras* | 25,06 |
| 6. | Šilumos nuostoliai per pastato išorines duris ir vartus, neįskaitant nuostolių dėl durų varstymo* | 0,84 |
| 7. | Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tilteliais* | 14,98 |
| 8. | Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo* | 20,76 |
| 9. | Šilumos nuostoliai dėl viršnorminės išorės oro infiltracijos* | 0,00 |
| 10. | Šilumos pritekėjimai iš išorės pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu | 44,78 |
| 11. | Vidiniai šilumos išsiskyrimai pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu | 54,89 |
| 12. | Šilumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) šildymo laikotarpiu kompensuoja šilumos pritekėjimai iš išorės ir vidiniai šilumos išsiskyrimai | 78,49 |
| 13. | Suminės elektros energijos sąnaudos pastate | 30,13 |
| 14. | Elektros energijos sąnaudos patalpų apšvetimui | 13,50 |
| 15. | Šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniu ruošti | 91,29 |
| 16. | Šiluminės energijos sąnaudos pastatui šildyti | 156,48 |
| 17. | Šiluminės energijos sąnaudos pastatui vésinti | 0,35 |

* šiluminės energijos, sunaudotos pastatui šildyti, nuostoliai.

Pastatų energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas

Mantas Naudžiūnas

Atestato
Nr.0076



Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0076-00536


| Eil. Nr. | Priemonės pastato (jo dalies) energiniam naudingumui gerinti | Šiluminės energijos kiekis, kurį galima sutaupyti pastato (jo dalies) šildomo ploto kvadratiname metre per metus, įdiegus priemonę, kWh/(m ² -metai) | Šiluminės energijos dalys nuo dabartiniu metu pastato (jo dalies) suvartojamų energijos kiekio, kurią galima sutaupyti įdiegus priemonę |
|-------------|---|--|---|
| 1. | Pastato sienų apšiltinimas, kad visų sienų šilumos perdavimo koeficientas atitinkų reikalavimus C klasės pastatui | 48,25 | 0,31 |
| 2. | Pastato stogų apšiltinimas, kad visų stogų šilumos perdavimo koeficientas atitinkų reikalavimus C klasės pastatui | 18,08 | 0,12 |
| 3. | Pastato perdangų, kurios ribojasi su išore, apšiltinimas, kad visų perdangų, kurios ribojasi su išore, šilumos perdavimo koeficientas atitinkų reikalavimus C klasės pastatui | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Pastato grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitinkų reikalavimus C klasės pastatui | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitinkų reikalavimus C klasės pastatui | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Vertikallai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitinkų reikalavimus C klasės pastatui | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Vertikallai ir horizontaliai pakraščiuose apšiltintų grindų ant grunto apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitinkų reikalavimus C klasės pastatui | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Šildomo rūsio atitvarų, kurios ribojasi su gruntu, apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitinkų reikalavimus C klasės pastatui | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Grindų virš vėdinamų pogrindžių apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitinkų reikalavimus C klasės pastatui | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Grindų virš nešildomų vėdinamų rūsių apšiltinimas, kad jų šilumos perdavimo koeficientas atitinkų reikalavimus C klasės pastatui | 8,38 | 0,05 |
| 11. | Pastato langų keitimas langais, atitinkančiais reikalavimus C klasės pastatui | 6,62 | 0,04 |
| 12. | Pastato išorinių jėjimo durų keitimas į durimis, atitinkančiomis reikalavimus C klasės pastatui | 0,34 | 0,00 |
| 13. | Pastato karšto buitinio vandens ruošimo sistemos rekonstravimas, kad šiluminės energijos sąnaudos karštam vandeniu ruošti atitinkų reikalavimus C klasės pastatui | 46,10 | 0,29 |
| 14. | Energijos sąnaudų šildymui sutaupymas, jei pastato šildymo sistema būtų įrengta pagal reikalavimus C klasės pastatui | 3,48 | 0,02 |
| 15. | Minimalus šiluminės energijos pastatui šildyti sutaupymas, jeigu pastatas atitinkų C energinio naudingumo klasę ir jo šildymo sistema atitinkų reikalavimus C klasės pastatui | 89,6422066278346 | 0,572870947822661 |

Pastato energinio naudingumo
sertifikavimo ekspertas

Mantas Naudžiūnas

Atestato
Nr.0076


卷之三



T. B. 30

| | | |
|------------------|---|-----------|
| МНХ Россия | Советское генеральное всего технического время | г. Москва |
| Адрес | Гавань вerule | |
| В 200000 | 11704 Стадион | |
| Барбакан | План | |
| Большой проспект | С. А. Кобо | |
| Большой проспект | С. А. Кобо | |

3 max



| | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------|----------|
| БИК РЕГОР | Современное внешнее окружение | Биокомпакт | 1-10.11. |
| Регор | Навигационные услуги | Биокомпакт | |